




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5A




FIG. 5B




FIG. 6

150

Detekterat fel i diagnostisk sektion	FEL-KOD
Brus i frekvensinsignal	Fel i trådbunt-avskärmning
Frekvens-insignal tyst	Fel i trådbunts-förbindelse
Frekvensen motsvarar förväntad frekvens hos annan inverterare	Mispassningsfel i inverterar-mjukvara
Pulser saknas	Fel i trådbunts-förbindelse

FIG. 7